



Technique

SeriOne

Fiche produit
Specification sheet

DOC (2024/11 version)

Page
1/2

SeriOne : TRANSFERT MONOCOULEUR

Le transfert SeriOne est un marquage monocouleur entièrement réalisé en sérigraphie, sans débord de colle.
Le rendu des détails et des finesses est précis et le toucher, souple.
Une mise à la teinte de votre choix (Pantone standard) peut également être réalisé en interne par nos coloristes.

SeriOne: MONOCHROME TRANSFER

SeriOne is a purely serigraphic monochrome transfer, without any adhesive border overflow.
The definition of details and fine lines is precise, and it is soft to the touch.
We produce the transfer in the colour of your choice or to your selection of Pantone reference (colour mixing carried out in-house by our technicians).



Options disponibles Options available

Transfert sur papier transparent
Transparent transfer media



Pour textiles sensible à la chaleur
For heat-sensitive fabrics

Pose basse température
Low-temperature application



seripress
TRANSFERTS POUR LA PERSONNALISATION TEXTILE

www.seripress.com

**Transfert sérigraphique**

Screen printing transfer

Monocouleur - aspect satiné

Monocolor - satin finish

Adapté aux tissus clairs et foncés


Suitable for light and dark fabrics

**Opacité du transfert en fonction du tissu et de la teinte de l'encre**

Transfer opacity according to fabric and ink colour

**Finesse minimum réalisable**

Minimum thickness possible

**Transfert sur papier blanc ou transparent**

White or transparent transfer media

**Conditionné à l'unité**

Packed per unit

**Elasticité du transfert**

Stretchability

**Résistance à l'abrasion et aux frottements**

Abrasion resistance

**Conditions de lavage pour transfert Blanc**

Washing conditions for white transfer

**Conditions de lavage pour transfert Couleur**


Washing conditions for colour transfer

**Couleur ou blanc avec colle (encres à eau + PU)**


Colour or white with thermo glue (water-based inks + PU)

Transfert sur feuille opaque (à retirer après la pose)

Opaque media for transfer (to be removed after application)



Conditions de pose du transfert

HEAT TRANSFER APPLICATION MODE**Cold Peel**
Froid-Kalt
Freddo-Frio160 °C
320 °F

10 Sec.

Average pressure
Pression moyenne

Les conditions de pose sont données à titre indicatif.

Il est impératif de vérifier en situation réelle si le résultat obtenu en fonction du matériel de pose et du support utilisés convient. Toutes les informations données sont modifiables sans préavis.

This application mode is only given for information.

It is the user's responsibility to check that the transfers are suitable for the garment decoration purpose and that they are compatible with the base fabric/material.

All the information given are modifiable without previous notice.